

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

FOME FLEX HARDENED FOAM REMOVER

Sukietėjusių poliuretano putų valiklis

Naudojamas sustingusioms statybinėms putoms pašalinti nuo įrankių ir paviršių. Minkština sustingusias putas, kad jas būtų lengva pašalinti.

PRIVALUMAI

- Ištirpina sustingusias poliuretano putas.
- Lengva naudoti.
- Patogus antgalis komplektuojamas kartu.
- Nuvalo įvairias paviršių apdorojimo medžiagas.

TAIKYMO SRITYS

Naudojama sukietėjusių montavimo putų nuėmimui nuo įrankių ir kitų paviršių. Sustingusių putų pašalinimui nuo durų ir langų rėmų, palangių ir kitų darbo metu suteptų paviršių. Laku, dažų, ir kitų apdorojimo priemonių valymas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis	Vienetai	Vertė
Spalva		Skaidri
Sandėliavimo temperatūra	°C	+5 ... +25
Darbo aplinkos temperatūra	°C	+5 ... +30
Tūris	ml	320

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

Prieš naudojimą patikrinkite valiklio tinkamumą mažiau matomoje vietoje ant paviršiaus. Supurtykite balionėlį, purškite produktą ant sustingusių putų. Venkite purkšti ant gretimų paviršių, nes produktas tirpdo įvairius apdorotus jautrius paviršius. Leiskite putoms suminkštėti apie 10-20 min. ir tada pašalinkite putas mechaniškai.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti vertikaliajoje padėtyje sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 24 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių. Flakonus su saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio virš 50 °C.

PAKUOTĖ

520 ml aerosolinis flakonėlis, medžiagos tūris 320 ml, 12 vnt. dėžutėje.

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

SAUGOS NURODYMAI

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.